

¡El arte está en tus manos enciéndelo!

Rivera
PRODUCTOS

**EQUIPO PARA SOLDAR
JOYERÍA ,PLATERÍA,ARTESANÍAS
Y OTRAS APLICACIONES QUE REQUIERAN
UNA FLAMA DE PRECISIÓN**



www.riveraproductos.com

Antes de usar esta herramienta, debe leer el instructivo.

⚠ ADVERTENCIA Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación para reducir riesgos de daños personales y daños al equipo.

PRECAUCIONES

- >Por ningún motivo conecte el tubo curvo del tanque mezclador hacia el soplete.
- >No agregue al depósito más de 150ml de combustible.
- >No caliente ni fuerce los tubos.
- >Use manguera negra flexible de nitrilo de 1/4 de diámetro interior.
- >No derrame combustible sobre el tanque.
- >El uso de este equipo es responsabilidad del usuario.

INDICACIONES.

Seleccione el fuelle,tanque mezclador y el soplete de su preferencia.

Conecte las mangueras antes de agregar el combustible,use manguera flexible,el tubo recto del tanque conectarlo a el soplete ,el tubo curvo hacia el fuelle.

Quite el tapón del tanque y agregue como máximo 150 ml de gasolina blanca o thinner.

Gire el tornillo regulador del soplete (2 vueltas aprox).

Acciones suavemente el fuelle y enciédalo,regule la flama con el tornillo.

INSTRUCCIONES.

PASO 1.

Cortar la manguera de 2 metros a modo de que cada pedazo de manguera sea de 1.40m y 60 cm respectivamente. La manguera que va del soplete al depósito será de 1.40m y los 60cm restantes son del depósito al fuelle.



PASO 2.

Conectar el soplete por la entrada que tiene debajo del mismo (A) con un extremo de la manguera(B)



PASO 3.

Conectar el extremo de la manguera (B) con la entrada del depósito (C)



PASO 4.


Conectar sobre el tubo curvo(D) del depósito a el otro extremo del segundo tramo de manguera(E)



Conectar el tramo restante de manguera (F) con fuelle (entrada trasera)(G)



ENSAMBLADO.



INGRESE A:

www.riveraproductos.com